

02 SET. 2010

INCLUA-SE NO EXPEDIENTE

Of.173/2010

Novo Hamburgo, 31 de agosto de 2010.


**Ref.: Pedido de Providências nº 1415/15L/2010**

Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, servimo-nos do presente para encaminhar, em anexo, parecer do Engº Vítor Friedrich, Coordenador de Manutenção da Autarquia, em resposta ao pedido de Providências supracitado, questionado pela Vereadora Carmem Lucia Ries, o qual solicita colocação de britas no passeio público na Avenida Coronel Travassos, em frente ao nº 2398, Bairro Rondônia.

Sendo o que havia para o momento, colocamo-nos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos pertinentes ao tema em tela.

Atenciosamente,

  
**Engº Júlio César Macedo**  
Diretor Técnico – COMUSA  
Serviços de água e Esgoto de Novo Hamburgo

Excelentíssimo Vereador.  
Antônio Lucas  
DD Presidente da Câmara de  
Vereadores de Novo Hamburgo


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO

**PROTOCOLO**

DOC Nº

**629/2010**

**01 SET. 2010**



**À  
SEMOPSU – PMNH – A/C SR. PLÁCIDO CRESCENTE**


Reiteramos informação prestada anteriormente, na qual verificamos que as condições de trânsito, tanto de pedestres quanto de veículos, em frente ao n.º 2398 da Avenida Coronel Travassos, encontram-se boas, como podemos verificar através das fotos anexas, efetuadas em dia um dia chuvoso. Estas condições estão bem próximas das verificadas antes das obras de lançamento de rede de abastecimento de água, em PEAD diâmetro 63. Possivelmente, à época das obras, o local poderia apresentar algum tipo de problema, contudo, hoje o local apresenta-se devidamente compactado, boa parte asfaltada e no trecho superior a grama já foi recomposta.

Aproveitamos a oportunidade, quando efetuamos as fotos e conversamos com moradores e os mesmo não apresentaram reclamações sobre as condições do local.

Abaixo seguem as fotos do local:



Foto em frente ao número 2398



Vista do local em direção da rótula da Guia Lopes





Foto da parte superior onde pode ser visto a tampa da caixa de registro da rede



Trecho onde há passagem de pedestres (vide PMNH ao fundo) com a grama recomposta e rala devido a passagem dos mesmos.

Era o que tínhamos a informar em 30/08/2010

**COMUSA** Serviços de Água  
e Esgoto de N.H.

*Vitor*  
Eng.º Vitor Celso Friedrich  
Coordenador de Manutenção