



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

22 ABR. 2015

Of. nº 10/287 - SEMAD/DGD/JMG

Novo Hamburgo, 09 de abril de 2015.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº. 290/2015.**

Senhor Presidente,

Em atenção ao **Requerimento de nº. 290/2015**, devidamente protocolado sob o nº. 69766/2014-1, de autoria do nobre Vereador Cristiano Coller, vimos encaminhar, em apenso, parecer exarado pela Coordenadoria Municipal da Defesa Civil.

Atenciosamente,


  
LUIS LAUERMANN  
Prefeito Municipal

Ao Senhor  
VILMAR HEMING  
Presidente da Câmara de Vereadores  
NOVO HAMBURGO – RS

Câmara Municipal de Novo Hamburgo



PROTOCOLO GERAL 0004152  
Data: 22/04/2015 Horário: 13:03  
Administrativo -



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO  
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil  
-COMDEC-



**Comprovante de Atendimento da Defesa Civil**

**Protocolo/Processo:** Requerimento nº 290/2015 – Câmara Municipal de Novo Hamburgo

**Data da Solicitação:** 07/04/2015 **Horário:** 09:00 **Atendente:** Edson M. Blanco

**Solicitante:** Camila Regina Menezes (Diretora de Habitação e Cooperativismo)

**Data da Vistoria:** 08/04/2015 **Horário:** 14:25

**Nome:** Elaine Knevez **CPF/CNPJ:** \_\_\_\_\_ **Telefone:** \_\_\_\_\_

**Rua:** Travessão **Nº** 2091 **Bairro:** Rondônia

**Tipo de Ocorrência:** Casa em risco

**PARECER**

Em vistoria ao local, acompanhado pela Diretora de Habitação e Cooperativismo, Camila Regina Menezes, constatamos que a edificação citada pela reclamante, se trata de residência, com 04 cômodos em madeira e 01 banheiro em alvenaria. Podemos verificar, que a residência em questão, apresenta boas condições de habitabilidade para as pessoas que ali vivem. Embora, para que seja avaliada as técnicas construtivas adequadas, necessite de análise técnica de Eng.º Civil Responsável, não foi notado iminente indício de desabamento de sua estrutura.

Novo Hamburgo, 09 de Abril de 2015

\_\_\_\_\_  
Edson Monte Blanco

GM Coordenador Municipal de Defesa Civil

"Doe Medula Óssea, Salve Uma Vida, informe-se pelo fone 0800-8832323"  
Endereço: Rua Bento Gonçalves, 606 Bairro Pátria Nova-Cep: 93410001  
FONE: OXX51.3587.7863 / OXX51.9964.3889  
E-mail: defesacivil@novohamburgo.rs.gov.br



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO  
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil  
-COMDEC-



**Comprovante de Atendimento da Defesa Civil**

**Protocolo/Processo:** Requerimento nº 290/2015 – Câmara Municipal de Novo Hamburgo

**Data da Solicitação:** 07/04/2015 **Horário:** 09:00 **Atendente:** Edson M. Blanco

**Solicitante:** Camila Regina Menezes (Diretora de Habitação e Cooperativismo)

**Data da Vistoria:** 08/04/2015 **Horário:** 14:25

**Nome:** Elaine Knevez **CPF/CNPJ:** \_\_\_\_\_ **Telefone:** \_\_\_\_\_

**Rua:** Travessão **Nº** 2091 **Bairro:** Rondônia

**Tipo de Ocorrência:** Casa em risco

**PARECER**

Em vistoria ao local, acompanhado pela Diretora de Habitação e Cooperativismo, Camila Regina Menezes, constatamos que a edificação citada pela reclamante, se trata de residência, com 04 cômodos em madeira e 01 banheiro em alvenaria. Podemos verificar, que a residência em questão, apresenta boas condições de habitabilidade para as pessoas que ali vivem. Embora, para que seja avaliada as técnicas construtivas adequadas, necessite de análise técnica de Eng.º Civil Responsável, não foi notado iminente indício de desabamento de sua estrutura.

Novo Hamburgo, 09 de Abril de 2015

\_\_\_\_\_  
Edson Monte Blanco

GM Coordenador Municipal de Defesa Civil

"Doe Medula Óssea, Salve Uma Vida, informe-se pelo fone 0800-8832323"  
Endereço: Rua Bento Gonçalves, 606 Bairro Pátria Nova-Cep: 93410001  
FONE: OXX51.3587.7863 / OXX51.9964.3889  
E-mail: defesacivil@novohamburgo.rs.gov.br