

Materia Legislativa - 4622/2019

Tipo: IND - Indicação/Pedido de Providências

Data: 5 de Novembro de 2019

Ementa: Vistoria da Defesa Civil para verificação de rachaduras em uma residência na Rua Arthur Momberger, nº 646, no Bairro Diehl.

